

روش تست غیر خرب

ضرورت بازرسی

در ماده یا قطعه در حین ساخت، انواع نقصها با اندازه های متفاوت ممکن است به وجود آید که ماهیت و اندازه دقیق این نقص، کارکرد آتی قطعه را تحت تاثیر قرار می دهد. نقصهای دیگری مانند ترکهای ناشی از خستگی یا خوردگی، در حین کار با ماده نیز ممکن است به وجود آید. بنابراین برای آشکارسازی نقصها در مرحله ساخت و همچنین برای آشکارسازی و مشاهده آهنگ رشد آنها در حین عمر کاری هر قطعه یا جموعه باید وسایل قابل اعتمادی در اختیار داشت.

انواع سیستمهای بازرسی

• تستهای خرب (DT)

در این نوع تست آزمایش‌های مختلف بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون انجام می شود و پس از انجام تست نمونه از بین می رود.

معایب روشن: سرعت پایین

پر هزینه بودن

ارائه اطلاعات فقط مربوط به نمونه ها

• تستهای غیر خرب (NDT)

تست یا بازرسی غیر خرب به روشهایی از بازرسی اطلاق می شود که در آنها کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن قطعه، مورد بررسی قرار می گیرد.

تفاوتهای DT و NDT :

- 1) در روشهای DT پس از اعمال آزمایش، قطعه کارایی خود را از دست می دهد

2) در روش های DT نمی توان تمام مخصوصات را تحت آزمایش قرار داد و باید به صورت random تعدادی از نمونه ها را تحت آزمایش قرار داد.

3) در روش های DT نیاز به تهیه نمونه استاندارد وجود دارد که برای آزمایش های مختلف متفاوت است.

آزمایش های DT و NDT در عرض یکدیگر قرار ندارند و انجام یک تست باعث بی نیازی از تست دیگر نمی شود.

تلفظهای دیگر: غیر خرب

تست های غیر خرب (NDT) روش های غیر تهاجمی در تشخیص درستی از اجزاء یک ماده یا ساختار یا اندازه گیری برخی کمیت های تجسمی از یک شی است. در مقایسه با تست های خرب، NDT روش تشخیص بدون وارد کردن اسیب، تنش یا خرابی در ازمایش شی است. معمولا در ازمایش خراب کردن یک جسم هزینه زیادی صرف می شود و همچنین در عین حال در بسیاری اوضاع نا مناسب است.

NDT، بازیگر یک نقش مهم در تضمین هزینه موثر عملیات ایمنی و قابلیت اطمینان از کارخانه با استفاده از نتیجه گیری در اجمن است. NDT در اندازه های بزرگ از فضاهای صنعتی قابل استفاده است و در تقریبا هر مرحله در تولید یا سیکل عمر بسیاری از اجزاء مورد استفاده است. کاربرد اصلی آن در جو زمین، تولید نیروی قوی، قطعات خودرو، راه اهن، پتروشیمی و بازارهای خط لوله است. NDT بیشترین استفاده کاربردی را در جوشکاری دارد. آن در جوشکاری یا قالب یک ماده یا شیی جامد خیلی سخت گیر است، برای آن که هیچگونه ریسکی در انجام ندادن وظیفه اش، همچنین در ازمایش ساخت و تولید و هنگام استفاده در اغلب موارد ضروری ندارد.

NDT اصلی فقط برای ایمنی عملی است. علت این است که امروزه هزینه های زیادی را برای حفظ شیوه هایی که در

ان از کیفیت فرایند اطمینان حاصل می شود قبول کرده اند. مایه تاسف است که NDT بی حرکت مانده و در خیلی فضاهایی که وابسته به حیات انسان یا بوم شناسی است نمی تواند استفاده شود زیرا برای اینها خطر ناک است. شاید در کم بودن هزینه پرداختی کمی برتری داشته باشد. از ادعاهای پی در پی که از حوادث ناشی از بکار گیری NDT می شود، این یک شکل از مدیریت ریسک غیر قابل قبول است. حادثه بدی شبیه به حادثه راه اهن در Eschede آلمان در سال 1998 فقط یک نمونه از این قبیل است، خیلی نمونه های دیگر نیز از این قبیل وجود دارند. برای انجام دادن تست NDT این خیلی مهم است که شرح دهیم کدام باید مورد قبول باشد و کدام را باید رد کنیم. یک تولید کاملاً بی عیب تقریباً شدنی نیست، به این دلیل مشخصات آزمایش ها ضروری هستند. امروزه تعداد زیادی از استانداردها و تنظیمات قابل قبول وجود دارد. انها توصیف حدود بین وضعیت های خوب و بد هستند، به استثناء اغلب اوقاتی که روش های خصوص NDT مورد استفاده است.

قابل اطمینان بودن یک روش NDT، پی امده بسیار ضروری است، اما یکی از روش های مقایسه قابل توجه است، اگر به برخی از وظیفه های آن مراجعه شود. هر روش NDT دارای جموعه ای از فواید و ضررها است و از این رو برخی از انها بهتر از دیگری برای یک کاربرد خاص هستند. توسط استفاده از عیبدار کردن مصنوعی، ابتدا حساسیت یک آزمایش سیستم را مشخص می کنند. اگر حساسیت ان کم باشد آزمایش شی دارای ضعف است و مورد تایید همیشگی نیست. اگر که همچنین حساسیت ان بالا باشد، اجزائی با عیوب کوچک رد شده اند، که انها تایل دارند باشند اگر در قابلیت استفاده مجدد اجزاء اهمیت داشته

باشند . با روش های اماری این ممکن است که از یک میدان مشکوک چشم پوشی کرد .

روش هایی از قبیل احتمال کشf(POD) یا روش ROC (عملیات وابسته به خصوصیات) مثالهایی از تحلیل استاتیکی روش ها هستند . همچنین صورتی از خطاهای انسانی وجود دارد که ما را در محاسبه نمودن هنگامی که قابلیت اطمینان کلی را تعیین می کنیم ، متغیر می سازند .

مهارت فنی کارکنان نیز صورت مهمی از ارزیابی غیر خرب می باشد. NDT روش های فنی سخت اعتماد کردن در مهارتهای انسانی و شناسایی برای تعیین کردن ارزیابی و تفسیری از نتایج ازمایش است . اموزش درست و مناسب و مورد تایید کارکنان NDT برای ان است که یک ضرورتی در تضمین کردن مقدورات روش های کاملا استثمار شده هستند . در اینجا یک تعداد از انتشارات بین المللی است و شامل استاندارد های منطقه ای در تائید کردن صلاحیت کارکنان می باشد . در EN473 (اصول کلی صلاحیت و تایید کارکنان NDT) اتحادیه اروپا رشد یافته بخصوصی دارد برای این که با SNT-TC-1A آمریکا برابری کند .

بیشتر از 9 روش مشترک NDT مهم در زیر نشان داده شده اند که از مرجع گرفته شده اند .

در استفاده های زیادی که از انها داریم ، عبارتند از : در استفاده های زیادی که از انها داریم ، عبارتند از : فنی دیگر آن قابل استفاده اند. از قبیل ترسیم تصویر لیزری، امواج کوچک الکترو مغناطیسی و خیلی بیشتر از آن و روشهای جدید تغییرات بوجود آمده دائمی و پیشرفته .

کاربرد ها و محدودیت های NDT

(1) روش مایع نافذ :

با مایع نافذ از قدیمی ترین ، اقتصادی ترین و ساده ترین روش کشف عیوب سطحی غیر قابل تشخیص با چشم غیر مسطح می باشد .

اساس این روش آزمایش مبتنی بر قابلیت نفوذ بعضی از مایعات با استفاده از خاصیت موئینگی به داخل حفره ها و ترکهای خیلی نازک استوار است . بنا بر این برای آشکار سازی نقص هایی که سبب شکستن سطح کار شده اند ، به کار می رود ، این مایعات کشش سطحی کم و قابلیت ترکنندگی خوب نسبت به ماده آزمایش شونده دارند و قادرند روی سطح این مواد قشر نازکی تشکیل دهند .

وش بازرسي با مواد نفوذ کننده شش مرحله اساسی دارد و عبارتند از : آماده سازی سطح .

کاربرد مواد نفوذ کننده و اعمال زمان برای نفوذ .

برداشت مواد نافذ اضافی .

کاربرد مواد ظهور و اعمال زمان برای ظهور .

مشاهده و بازرسي .

تیز کاري نهايی .

انواع روشهای :

فرآیند بازرسي با مایع نفوذ کننده نسبتاً ساده است ، زیرا شامل هیچ نوع سیستم الکترونیکی نیست ، و تجهیزات مورد نیاز ارزانتر از دیگر تجهیزات سیستم های آزمون های غیر خرب است . معمولاً اجرای روشهای و استاندارد های بازرسي برای قطعات تولیدی خاص ساده تر از روشهای پیچیده تر دیگر است . این روش برای بازرسي همه نوع مواد بجز مواد متخلخل به کار می رود ، و درپاره ای موارد ، حساسیت آن بیش از بازرسي به وسیله ذرات مغناطیسی است . بازرسي با مواد نفوذ کننده در واقع

برای همه قطعات با هر اندازه و شکلی مناسب است و برای کنترل کیفی تولیدات نیمه تمام و تمام شده و همچنین بازرگانی مستمر قطعات در حین کار به کار می‌رود. این مورد را ممکن است در محل انجام داد، و بدین ترتیب از پیاده‌کردن قطعات چنوعه‌های پیچیده بزرگ جلوگیری کرد، و یا برای، مثلاً، بازرگانی قطعات خارج از دید در حین تعمیرات اساسی هوایپیما به کار برد.

در عمل مواد نفوذ کننده را به وسیله یکی از روش‌های متداول بر روی سطح قطعه به کار می‌برند. روش برگزیده به اندازه، شکل و تعداد قطعات مورد بازرگانی بستگی دارد. بازرگانی قطعه در محل نیز یکی از عوامل گزینش می‌باشد. مایعات نافذ، چه مرئی، چه فلورئوسنست می‌توانند بوسیله هر یک از راه‌های ذیل اعمال شوند:

- **مالیدن**: معمولاً با کهنه، پارچه پنبه‌ای، تنظیف یا برس اعمال می‌شود.

- **غوطه وری**: کل نمونه به داخل یک خزن مایع نافذ، فرو برده می‌شود.

- **پاشش**: معمولاً با استفاده از پمپ مدار بسته کم فشار یا از قوطی‌های پاششی فشار، مایع نافذ روی سطح پاشیده می‌شود.

- **ریختن**: مایع نافذ با یک وسیله به سادگی روی سطح ریخته می‌شود

معمولًا برای بازرگانی چندین قطعه نسبتاً کوچک بهتر است از روش فرو بردن کامل به درون خزن حاوی مایع نفوذکننده استفاده شود. قطعات را باید پیش از غوطه وری کاملاً خشک کرد زیرا آب یا حللهای تمیز کننده به جا مانده با آلوده شدن به ماده نفوذ کننده از نفوذ آن جلوگیری می‌کند. در حین غوطه وری قطعه، باید دقیق شود که

حبابهای هوای اجتاد نشوند و تمام سطوح بازرسی کاملاً خیس شوند . معمولاً قطعات را به مدت معینی در مایع فرو می برند و سپس بیرون می آورند . در خلال این مرحله ، باید دقیق شود که مایع نفوذ کننده از تمام منافذ خارج شده باشد . قطعاتی را که آثار ماده نفوذ کننده بر روی سطحشان وجود دارد ، پس از خشک کردن باید دوباره غوطه ور ساخت .

معمولًا از شیوه سیلابی برای بررسی سطوح بزرگ قطعات ساده استفاده می شود . معمولًا ماده نفوذ کننده را با فشار پایینی که موجب ذره ای شدن سیال نمی شود ، بر روی سطح می پاشند . باید مطمئن شد که ماده نفوذ کننده تمام سطح مورد بررسی را پوشانده ، و سطح در تمام مدت نفوذ مرطوب باشد .

هنگامی که تنها بررسی قطعات تکی یا بازرسی قطعات در محل لازم است ، ماده نفوذ کننده را به وسیله قلم مو یا از طریق قوطی افشارکاری (اسپری) به کار می برند . برای قطعات پیچیده تر از قلم مو استفاده شود . هنگام استفاده از شیوه سیلابی از خشک شدن ماده نفوذ کننده بر روی سطح باید جلوگیری کرد .

کاربردها :

- در مواد پر منفذ استفاده می شود .
- می تواند در جوشکاری ، لوله سلزی ، جوشکاری برنج ، ریخته گری ، ورق کاری ، فورج و قسمت های آلمینیومی پره های توربین و دیسک و چرخ دنده ها کاربرد داشته باشد .

حدودیت ها :

- نیاز درستی به تست سطح دارد .
- بیشتر سطوح شکننده را معیوب می سازد .

• برای تست سطح امکان دارد نیاز به پیش پاک سازی و تغییر کردن الودگی ها داشته باشیم.

• خطر بخار شدن وجود دارد.

• عیوب کم عمق و خیلی سفت به سختی پیدا می شوند.

• عمق درز ها (عیوب) نشان داده نمی شود.

آشکار سازی نقصهای زیر سطحی به روش های بازرسی دیگر نیاز دارد . ناهمواری های سطحی و تخلخل مواد از عوامل دیگر عدم کارایی این سیستم اند . این مورد ، به ویژه می تواند نشانه های غلط به وجود آورد ، زیرا هر گونه خلل و فرج را به عنوان نقص بالقوه ای ثبت خواهد

(2) ذرات آهن رباری : (Magnetic particle)

زمون ذرات مغناطیسی یکی از روش های آزمون های غیر خرب برای تشخیص عیوب قطعات آهنی است. در این روش ذرات آهن بر روی ماده ای با خاصیت آهنربایی ریخته می شود و میدان مغناطیسی در آن القا می شود. در صورت وجود خراش و یا ترکی بر روی سطح و یا در نزدیکی سطح، در محل عیب قطب های مغناطیسی تشکیل می شود و یا میدان مغناطیسی در آن ناحیه دچار اعوجاج می گردد. این قطب های مغناطیسی باعث جذب ذرات آهن می شوند. در نتیجه وجود عیب را می توان از تجمع ذرات آهن تشخیص داد.

عموماً قبل از انجام آزمایش، خاصیت آهنربایی قطعات مورد آزمایش می بایستی زدوده شود. بطور کلی این روش اقتصادی بوده و انجام آن از آزمون فرآصوت و آزمون مایعات نافذ آسان تر می باشد.

اصول : پارامترهای اصلی این روش مبنی بر مفهوم های نسبتاً ساده ای است . در اصل ، اگر قطعه مورد آزمایش از جنس مغناطیس شونده باشد و از آن مغناطیس عبور داده شود . خطوط قوای مغناطیس در برخورد با ناپیوستگی ها (تقریباً) عمود بر جهت میدان تغییر مسیر

می دهند و میدان نشت قویی را به وجود می آورند . این میدان نشت در سطح و بالای قطعه مغناطیسیه قرار دارد ، حال چنانچه ذرات ریز مواد مغناطیسی شونده بصورت خشک یا معلق در مایع یر روی سطح قطعه پاشیده شود ، در محل وجود عیب ، تجمع نموده پل مغناطیسی که به این ترتیب تشکیل می شود ، محل ، اندازه و شکل ناپیوستگی را تعیین می کند .

برای آزمایش ذرات مغناطیسی ، سطح قطعه بایستی نسبتاً صاف باشد . چه در غیر اینصورت در اثر نا صافی و شیارهای سطحی ، ذرات پل میزند و احتمالاً ترک در زیر پوشش آنها خفی می ماند . گاهی از رنگ سفید زود خشک شونده زمینه سفیدی بوجود آورده میشود تا برآده سیاه در متن سفید به خوبی مشاهده گردد . گاهی هم برآده ها را رنگ می زند تا راحت تر دیده شوند . اگر برآده با رنگ فلوئورسن特 آغشته گردند در زیر تابش نور ماوراء نفتش به وضوح دیده می شوند .

خاصیت مغناطیس را در قطعه به وسیله آهنرباهای دائم ، آهنرباهای الکتریکی ، یا با گذراندن جریانهای قوی از درون یا پیرامون آن می توان القاء کرد .

این شیوه به سبب امکان تولید میدانهای مغناطیسی شدید در درون قطعات ، در عملیات کنترل کیفیت کاربرد گستردۀ ای دارد . این روش در تشخیص و آشکار سازی ترکها حساسیت خوبی دارد . چرخ دنده ها محورها و قطعات مشابه را پس از زمایش مغناطیس زدائی می کنند تا ضمن کار و یا تراش برآده ها و ذرات را جذب ننمایند .

انواع روشها :

تشخیص عیوب در قطعه توسط بازرگانی ذرات مغناطیسی به روشای پیوسته و پسماند ، میدانهای مغناطیسی ، میدان

حلقوی، میدان مغناطیسی طولی، میدان مغناطیسی چرخنده انجام میشود.

مزاایا و آزمایش با ذره مغناطیسی

الف - قابل اعتمادترین متد برای پیدا کردن ترکها سطحی، خصوصاً ترکهای خیلی ظریف و کم عمق می باشد.

ب - علائم وجود و یا عدم وجود عیب روی خود قطعه ظاهر می شود

ج - کنترل سریع بوده و انجام آن آسان می باشد.

اپراتور می تواند طرز کار را بدون آموزش طولانی یا خیلی فنی به آسانی بیاموزد.

د - محدودیتی برای اندازه یا شکل قطعه مورد آزمایش وجود ندارد.

ه - ترکها اگر با ماده خارجی دیگری پر شده باشند نیز در این روش پیدا می شوند.

و - در حالت عادی پاک کردن قبلی نمونه لازم نیست.

ز - پوشش نازک رنگ یا سایر پوشش های غیر مغناطیسی مانع کار خواهد شد.

ر - در این متد از تجهیزات الکترومکانیکی استفاده می شود که پرداخت و ظرافت چندانی لازم نداشته و می تواند در کارگاه ساخته شود. نگهداری آن نیز آسان است.

ط - این متد می تواند بطور خود کار بکار رود و نسبتاً ارزان است.

کاربرد ها:

• مواد فرو مغناطیسی

• درز های (عيوب) سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.

• می تواند در جوش کاری ها، لوله کشی گاز، میله ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج، اکستروزن، قطعات موتور، شافت ها و چرخ دنده ها کاربرد داشته باشد.

محدودیت ها :

• پیدا کردن عیوب، محدود به میدان توانایی و رهبری است.

• نیاز به تمیز کاری و سطوح نسبتاً صاف دارد.

• به مقداری لوازم نصبی نگهداری شده (جانبی) برای تعدادی از شیوه های مغناطیس کننده نیاز دارد.

• توانایی ازمایش قطعات به مغناطیس زدایی نیاز دارد که می تواند برای برخی اشکال سخت باشد.

• عمق عیوب نمی تواند مشخص شود .

(3) جریان مخالف: (Eddy current)

در این روش با استفاده از یک میدان مغناطیسی متغیر در یک ماده رسانا جریان الکتریکی گردابی القا می شود و این جریان الکتریکی اندازه گیری می شود. وجود گستگی هایی مانند ترک در ماده باعث ایجاد وقفه در این جریان می شود و بدین طریق می توان به وجود چنین عیوبی پی برد. در ضمن مواد مختلف دارای رسانایی الکتریکی نفوذ پذیری متفاوتی هستند. بنابراین می توان بعضی از مواد را با این روش رده بندی نمود.

کاربرد ها :

• فلزات، الیازها و رساناهای الکتریکی.

• مواد طبقه بندی شده .

• درز های سطوح بزرگ و کوچک می توانند نشان داده شود .

• در لوله کشی گاز، سیم، گیره ها، ریل ها، روکش های غیر فلزی، اجزاء الکتریکی هوایپیما، پره های

توربین، دیسک‌ها و شافت‌های انتقال دهنده نیرو در خودرو استفاده می‌شود.

حدودیت‌ها :

- پراب (میله بازرسی) خصوصی نیاز دارد.
- بایستی پراب روبروی قطعه بسته شود، هرچند که محل تماشی ندارد.
- نفوذ کمی دارد (به طور مثال ۵ میلی متر)
- به علت متغیرهای پارامتری کنترل نشده، نشانه‌های معیوبی دارد.

(4) ما فوق صوت: (Ultrasonics)

آزمون فراصوت ((Ultrasonic Testing (UT)) یکی از روش‌های آزمون‌های غیر خرب است. در این روش امواج فراصوت با فرکانس بالا و با دامنه کم به داخل قطعه فرستاده می‌شوند. امواج فراصوت ارتعاشات مکانیکی هستند که توسط ترانس迪وسرهای پیزوالکتریک در ماده الاستیک ایجاد می‌شوند. فرکانس امواج فراصوت عموماً بین ۱/۰ مگاهرتز تا ۵۰ مگاهرتز است. در اکثر کاربردهای صنعتی از فرکانس ۰/۵ مگاهرتز تا ۱۵ مگاهرتز استفاده می‌شود. این امواج پس از برخورد به هر گستگی بازتابیده می‌شوند و قسمتی از این امواج به سمت حسگر رفته و حسگر آن را دریافت می‌کند. از روی دامنه و زمان بازگشت این امواج می‌توان به مشخصه‌های این گستگی پی برد. از کاربردهای این روش می‌توان به اندازه‌گیری ضخامت و تشخیص عیوب موجود در قطعات نام برد. یکی از امتیازات مهم این روش توانایی آن در تشخیص عیوب بسیار کوچک به علت استفاده از فرکانس بالا و در نتیجه طول موج بسیار کوچک است.

اصول : در این روش صوت از میان حیطهای جامد به راههای مختلف منتشر می‌شود، و تغییرات را بر روی صفحه دستگاه التراسونیک نمایان می‌سازد و به این طریق اپراتور عیوب داخلی قطعه مورد آزمایش را تشخیص می‌دهد.

کاربرد ها :

- فلزات، غیرفلزات و کامپوزیت‌ها.
- درزهای زیر سطحی کوچک سطوح می‌توانند کشف شوند.
- در جوشکاری، لوله کشی گاز، مفصل‌ها، ریخته گردی‌ها، ورق کاری‌ها، فورج خورها، اجزاء بنیادی بتن، لوله‌ها یا مجراهای سنگین، هوایپیما و قطعات موتور می‌توانند بکار رود.
- در تعیین ضخامت و خواص مکانیکی استفاده می‌شود.
- نظارت تعمیراتی بر خوردگی‌ها و خرابی‌ها دارد.

حدودیت ها :

- معمولاً محل تماس ان مستقیم یا با واسطه است. (مانند تست غوطه وری یا e.g)
- پرابهای خصوصی برای کاربردها مورد نیاز است.
- حساسیت حدودی توسط فرکانس بکار رفته دارد و مقدار مواد علت قابل توجه پراکندگی آن است.
- پراکندگی توسط ازمایش ساختار فلز می‌تواند دلیلی بر معیوب بودن نشانه‌ها شود.
- کاربرد آن در خیلی از مواد اسان نیست.

(5) پرتو نگاری نورتون: (Radiography neutron)

کاربرد ها :

- فلزات، غیرفلزات، کامپوزیت‌ها و فلزات الیازی

• در مواد اتش زا، رزین ها، پلاستیک ها، مواد الی، ساختار های لانه زنپوری، مواد رادیو اکتیو، مواد با چگالی الی و فلزات حاوی هیدروژن کار ایی دارد.

حدودیت ها:

• دستیابی برای قرار دادن نمونه ازمایش در میان منبع و کشف کننده

• اندازه قسمت ساکن دستگاه منبع نوترون (راکتور) برای منبع نیرو های معقول خیلی بزرگ است.

• موازی قرار می گیرد، صاف می کند یا در غیر اینصورت تغییر دادن پرتو دشوار است.

• اتفاقات تشعشعی

• بیشتر شکاف ها می توانند جهت یابی موازی در پرتو افکندن برای کشف داشته باشند.

• کاهش حساسیت با افزایش ضخامت.

رادیوگرافی

آزمون رادیوگرافی به استفاده از امواج گاما و ایکس، که قابلیت نفوذ در بسیاری از مواد را دارا می باشد، برای بررسی مواد و تشخیص عیوب مخصوصات گفته می شود. در این روش اشعه ایکس و یا رادیواکتیو به سمت قطعه هدایت می شود و پس از عبور از قطعه بر روی فیلم منعکس می شود. ضخامت و مشخصه های داخلی باعث می شوند نقاطی در فیلم تاریکتر و یا روشن تر دیده شوند.

اصول : اساس بازرسی رادیوگرافی بر مبنای دو اصل می باشد نفوذ و جذب، در این روش باید برای هر قطعه ای انرژی انتخاب شود که علاوه بر اینکه قابلیت نفوذ و عبور از قطعه را داراست مقداری از آن انرژی به ذرات داخل قطعه برخورد کرده و جذب آن قطعه شود.

(Radiography x-ray) : رادیو گرافی اشعه X

کاربرد ها :

- فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیاژی
- در همه اشکال و صورت ها استفاده می شود: ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل.

محدودیت ها :

- نیاز به دست یابی به هر دو طرف در آزمایش قطعه
- ولتاژ، اندازه نقطه وابستگی و زمان چرانی اشکار
- اتفاقات تشعشعی
- بیشتر شکافها می توانند جهت یابی موازی در پرتو افکندن برای کشف داشته باشند.
- کاهش حساسیت با افزایش ضخامت.

(Radiography gamma) : پرتو نگاری گاما

کاربرد ها :

- معمولا در مواد کلفت و یا متراکم استفاده می شود.
- در همه اشکال و صورت ها استفاده می شود: ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل.
- هر جا که ضخامت زیاد است یا دسترسی به مولدهای تولید اشعه X محدود است استفاده می شود.

محدودیت ها :

- اتفاقات تشعشعی
- بیشتر شکاف ها می توانند جهت یابی موازی در پرتو افکندن برای کشف داشته باشند.
- کاهش حساسیت با افزایش ضخامت.
- نیاز به دستیابی به هر دو طرف در آزمایش قطعه.

• حساسیت اشعه x را ندارد .

8) آزمون انتشار امواج صوتی آزمون انتشار امواج صوتی (Acoustic Emission) یکی از روش‌های آزمون‌های غیر خرب است. وقتی که ماده‌ای جامد تحت تنش می‌باشد، عیوب موجود در آن باعث ایجاد امواج صوتی با فرکانس بالا می‌گردند. این امواج در ماده منتشر شده و می‌توان توسط حسگرهای خاصی آنها را دریافت کرد و با تجزیه و تحلیل این امواج می‌توان نوع عیوب، مکان و شدت آن را تعیین نمود. روش‌های فراصوتی کاربرد بسیار گسترده‌ای در تعیین نقص‌های درونی مواد دارند، با وجود این از آنها می‌توان برای تعیین ترک‌های زیر سطحی نیز استفاده کرد. آزمون‌های فراصوتی، افزون بر بازرگانی قطعات تکمیل شده، برای بازرگانی کنترل کیفیت مراحل مختلف تولید قطعاتی همچون لوحه‌ای نورد شده نیز به کار می‌روند. معمولاً از این روش‌ها برای بازرگانی قطعات و جموعه‌های در حین کار نیز استفاده می‌شود.

اصول : در این روش صوت از میان محیط‌های جامد به راه‌های مختلف منتشر می‌شود، و تغییرات را بر روی صفحه دستگاه التراسونیک نمایان می‌سازد و به این طریق اپراتور عیوب داخلی قطعه مورد آزمایش را تشخیص می‌دهد.

انواع روش‌ها :

وجود نقص را در ماده با استفاده از امواج فراصوتی به وسیله روش عبوری یا بازتاب می‌توان آشکار ساخت .

کاربرد :

روش‌های فراصوتی کاربرد بسیار گسترده‌ای در تعیین نقص‌های درونی مواد دارند، با وجود این از آنها می‌توان برای تعیین ترک‌های زیر سطحی نیز استفاده کرد. آزمون

های فرآصوتی ، افزون بر بازرسي قطعات تکمیل شده ، برای بازرسي کنترل کیفیت مراحل مختلف تولید قطعاتی همچون لوحه ای نورد شده نیز به کار می روند . معمولاً از این روش ها برای بازرسي قطعات و جموعه های در حین کار نیز استفاده می شود .

مزیا :

- در این روش محدودیت ضخامت بسیار کم می باشد.
 - نیاز به دسترسی به دو طرف قطعه نمی باشد.
- محدودیت ها :
- محدودیت عمدۀ این روش مهارت اپراتور می باشد.
 - روش‌های قدیمی از دقت کمی برخوردار می باشد.

(9) بازرسي چشمی

بازرسی چشمی عبارتست از کنترل روز به روز وضعیت قطعات مورد ساخت و رسیدگی از نظر پذیرش آنها طبق مشخصات، معمولاً نخستین مرحله در بررسی هر قطعه ، بازرسي چشمی آن است. بازدید یا بازرسي چشمی یکی از مهمترین و متداول ترین روش بازرسي به شمار می آید.

پارامترهای مهم در بازرسي چشمی عبارتند از شدت نور خیط و نوع نور خیط ، شرایط سطح و آماده سازی سطح مانند تمیز کاری قطعه، زاویه نور نیز خیلی اهمیت دارد، چون بعضی از عیوب سطحی فقط تحت تابش نور صحیح (تابش نور تحت زاویه مناسب) آشکار می شوند .

تمام عیوب ظاهري اعم از عیوب سطحی ، ترکهای سطحی ، نادرستی شکل ، اخراجات در اندازه و غیره را می توان با بازرسي چشمی پیدا کرد. بازرسي چشمی به عنوان یک روش بازرسي غیر خرب بازرسي غیر خرب ، برای مواد خام و محصولات نیمه تمام یا تمام شده مورد استفاده می باشد . با بازرسي چشمی حین تولید ، همینطور در بررسی نهائی می توان از روی شکل هندسی ، ابعاد و خصوصیات سطحی رنگ

، شفافیت و علائم مشخصه دیگ در مورد محصول داوری نمود . بازرسی چشمی صحیح قطعات و بررسی شکل ظاهري آنها چه با چشم غیر مسطح ، چه با ذره بین یا اندسکوب انجام شود ، در تشخیص عیوب متالورژیکی حائز اهمیت است و می تواند مبنای برنامه ریزی برای بازرسی های بعدی باشد . بعلاوه بازرسی چشمی اطلاعات مفیدی بدست می دهد که گاهی اوقات این اطلاعات برای حل مسئله کفايت می کند .

مزایا:

بازرسی چشمی ساده و ارازن است و به وسائل و دستگاه های گرانقیمت احتیاج ندارد از شرایط سطحي قطعه و ارزیابی دقیق ظاهر آن خیلی چیزها روشن می شود .


محدودیت:

با چشم غیر مسلح تنها نقص های نسبتاً بزرگ که باعث شکستگی پوسته شده اند ، آشکار می شود کارایی بازرسی چشمی را با استفاده از ذره بین با قدرت کم و میکروسکوب می توان افزایش داد .

آزمایش پل

بار افزایشی روی پل های بزرگ راه بواسطه افزایش پیدا کردن ترافیک وسائل نقلیه سنگین ، ساخوردگی و مشکلاتی با دوام ساختاری را به انسداد ترافیک با تعقیب کردن خسارات سخت اقتصادی ممکن است که رهبری بکنند . وسائل ارزیابی شرط موثر و قابل اعتماد یک قسمتی مهم از سعی های در حال پیشرفت برای ارزیابی کردن و نگهداری کردن ساختارهای پل هستند . در کشور های زیادی در دنیا پل ها و سازه های بتونی به طور عادی حداقل هر دو سال یک بار معاینه شده اند . بیشتر بازرسی های خارج ، بصری انجام شده اند ، بنابراین خسارات تنها موقعی شناخته شده اند که وخامت قابل رویت باشد . در المان فاصله یک تست ساده می بایستی ، خارج هر 3 سال و یک بازرسی هر 6

سال بر طبق **Din1076** انجام داده شده باشد . هر ساله پل های زیادی در جهان فرو می ریزند و این فقط نا مرغوب بودن یا عقب افتادگی کشور ها نیست . خیلی از مردم زندگی خودشان را در مصیبت های تازه در آگوست 2007 در **Minneapolis** و در سپتامبر 2006 در کانادا از دست دادند . یک گروه آموزشی جدید از بررسی صنعت حمل و نقل دریافتند که ۲۷٪ از خانواده پل ها دارای ساختار معیوبی هستند . ایالات متحده حدود ۶۰۰/۰۰۰ پل دارد که ۱۷/۰۰۰ آن رسیدگی شده اند . حدود ۱۵۰۰ تا در بین سالهای ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۵ متلاشی شدند، بر طبق **Jean-louis briaud** بیشتر پل های قدیمی از خستگی ، برخورد با کشتی یا طراحی اشتباه متلاشی شده اند .



تست غیر خرب می تواند ابزار موثری در بازرسی و تشخیص وضعیت حساسیت هایی از پل باشد .

این می تواند آگاهی از غیر ممکن را تامین کند که بتوان نتیجه گیری از مشاهدات صرفا دیداری (بصری) نمود . جذری از هر دو روش های بصیری و بازرسی غیر خرب می تواند راه حلی برای تشخیص وضعیت کلی پل و مدیریت ان باشد . برخی آزمایش های ساده غیر خرب از قبیل صدا ی چکش ، آزمایش برگشت چکش ، رنگ نفوذ کننده و آزمایش

ذرات مغناطیسی می تواند به اسانی در جتمع بازرگانی بصیری قرار گیرند .

نتیجه یک بازرگانی خوب ، بهتر شدن پرونده اطلاعاتی پل و توصیه های بنیادی قرار شده از لحاظ فنی خیلی بیشتری را برای بازرگانی و نگهداری بیشتر حق تقدم خواهد داد و خیلی قدر دانی های دیگر از باقی ماندن زندگی های افراد . بار اول یک نمایش کامل شرایط پل روی هم رفته معلوم کرده شده است . تصمیمات مناسب و با صرفه در ارتباط با مرمت یا جایگزینی ممکن از عضو های پل یا ساختاری کامل می تواند درست کرده شود .

پیشرفتهای اخیر در فنون NDT ویژگیهای کارکردی آن را از بسیاری از روش های NDT بهبود داده اند و قابل اعتماد بودن به سistem را رهبری کرده اند .

افزایش استفاده پیدا شده از روش های NDE به چندین عامل از قبیل توانایی سیستم ها برای با دقت شناسایی کردن میدانی که بدتر شده ، قابلیت حمل و نقل و استفاده آسان تر از سیستم های بازرگانی کننده بستگی خواهد داشت . بازرگانی های بنیادی اولیه و کلی توسط NDE به اتمام رسیده است .

پلها تقریبا در صدها نوع متفاوت ساخته می شوند و همچنین از مواد مختلف زیادی در پشتیبانی اجزاء استفاده می کنند . اما همه اینها در یک روش NDT مورد استفاده نیستند . برای برخی ها میکروموج یا رادار نافذ زمین می تواند برای عرضه های بتن اarme مورد استفاده قرار گیرد اما برای ازمایش کردن جوش اعضاء فولادی مناسب نیست . هم انجا موارد بسیاری هستند که تحقیق بیشتر را برای درست کردن روش های NDT مناسب احتیاج دارند .

مقداری از گزارش های کاربرد روش های NDT برای آزمایش پل مکررا اعلام شده است . چندین روش قابل دسترسی

هستند یا اینکه در دست تحقیقند و یا برای بازرسی بیشتر مورد استفاده هستند تا نیازشان را نشان دهند . آنها عبارتند از :

- آزمایش انعکاس ضربه برای شناخت ماهیت بتن
- انعکاس ضربه برای معلوم کردن کلفتی بتن
- نشت شار مغناطیسی برای شناسایی کردن خوردگی در رشته ها و بار ها در ساختار های کشیده شده در بتن
- روش تشدید هسته ای مغناطیسی ، که می تواند محل حضور اب را معلوم کند. این تعیین توزیع سوراخ و اندازه سوراخ مثل درمان کردن بتن فعال می شود.
- تکنولوژی های تصویر سازی مادون قرمز برای پیدا کردن عیوب ها در قسمت های بتنی پل ها .
- استاندارد ASTM E837 برای معلوم کردن استرس های واقع در محل طبیعی خودشدر عضوهای ساختار فولادی.
- مبدل ها را برای ضبط کردن کشیدگی های القاء شده فشار بیاورید.
- نگاشت بلقوه ساده ترین فن الکتروشیمیایی استفاده شده برای بدست اوردن اطلاعات خوردگی جایگاه است. این فن به طور کیفی روی دیسک، خوردگی تقویت ساختارهای بتن ارمه را به اطلاع می رساند. سطح شکستگی و یا لایه لایه شدگی می تواند به یک منطقه قابل توجه تبدیل شود و یا اینکه در همان محل باقی بماند.
- پخش صوتی نظارت کردن ، یک نقش خیلی موثر را در افزایش دادن ایمنی می تواند اجرا کند. متقادع کردن به قابلیت دسترسی و در حال ساده کردن هزینه های مرمت و تعمیر پل ها .

- یک کاربرد پذیرفته شده و خوب در GPR ارزیابی دقیق پل است که جنبه ساختهای بتن ارمه دیگر را ارایش می کند . GPR توانایی استفاده کردن بدون نیازمندی به پوشش اسفالت را دارد .
- آزمایش کردن فرا صوتی اجازه می دهد که تصویری از تدارک دیدن بارهای تقویت شده عمودی داشته باشیم (جرای زرد پی)
- UT کسری ها را از روش رادار می تواند جبران کند.
- کاربرد های سر هم رادار، انعکاس ضربه و انعکاس فراصوتی برای ارزیابی ساختار های بتن پس از کشیده شدن است .
- آزمایش مایع بصیری که در باز بینی چشمی رنگ ، شکستگی های مویی را می توان مشاهده کرد.
- فرا صوتی در حال آزمایش کردن جوش ها، عضو های فولادی پیج ها و پرج ها
- غواص ها اسکلت های زیر ابی بتن را معاینه می کنند که می باید توسط سایش صدمه دیده باشند.
- استقرایی ماگنت برای ارزیابی کابلها و سیمها استفاده شده است .
- تکنولوژی های لیزر اندازه گیر برای اندازه گیری مسافت بنیاد قرار داده شده، کاربردهای زیادی در زیر بنای شاهراه دارد. کاربردها برای این تکنولوژی ، اندازه گرفتن اختلافات پل را زیر بارگیری مدرج (کالیبره) شامل می شود که رفتار ساختاری را ارزیابی می کند . شردن تغییر شکل های دور از صفحه در تنیدگی نمایان در رگه های تیر اهن سازه ساخته شده چنانچه در ساختارهای بزرگ مثل تکیه گاه ها باشد.

- سیستم های پل دیدبانی از حس گرهای حس کننده جریان گردابی یا پخش صوتی استفاده می کنند. عموماً این ابزارها وقف شده‌اند.
- سیستم های کسب داده‌های کنترل از راه دور که اطلاعات را روی رفتاری از یک ساختار با زمان زیاد جمع بکند. سیستم‌های شناسایی پخش‌های صوتی، صداهای صادر شده از ماده‌های شامل خرپاهای بتن و کابل‌های فولادی در یک پل رامی توان ارزیابی کرد. شکافها می‌توانند ماهها قبل شناخته شوند قبل از اینکه روی سطح پدیدار شوند.
- روش‌های ترموگرافی برای ارزیابی کردن پلهای مرکب و تعمیر انها
- هر دو ازمایش فراصوتی و عکس رادیویی سابق، پل‌های فولادی را در طی ساخت معاينه می‌کردند که کیفیت جوش را مقاعد بسازند.
- ازمایش فراصوتی دوتایی، یک ابزار بازرگی موثر می‌تواند باشد که می‌باشد در مکان پرتونگاری زیر شروط مطمئن استفاده شده باشد.
- اندازه سرعت فراصوتی می‌تواند بصورت یک ابزار کنترل کیفیت در طی سازه استفاده شود و همچنین آزمایش فراصوتی می‌تواند برای بازرگی ضمن خدمت پلهای شفته گرد و اکنون پذیر، استفاده شود (RPC)
- مبدل‌های الکترو مغناطیسی صوتی، سیم‌های شکسته شده را در داخل یک رشته می‌تواند شناسایی کند.
- حس کننده خستگی الکتروشیمیایی می‌تواند در مشخص کردن عیوب مورد استفاده باشد اگر فعالانه بزرگ کردن شکاف‌های خستگی حاضر باشد. یک حس کننده EFS اول به محل حساس خستگی روی ساختار پل یا فلزی

تقاضا داده شده است و سپس آن را به یک الکتروولیت تزریق می کند که نقطه یک ولتاژکوچک تقاضا داده می شود تا یک الگوریتم به صورت خودکار ، سطح فعالیت شکاف خستگی را در محل بازرسی نشان دهد.

- از هزاران رشته تکنولوژی حس کننده چشمی، یک تکنولوژی امید بخش برای تشکرات سلامت نظارت کردن بر سازه ها با مشخصه منحصر بفرد اندازه گیری کشیدگی و درجه حرارت توزیع شده در فیبرهای نوری بوسیله هزینه پایین است .
 - اشعه ایکس، توموگرافی را برای تعیین تکثیر شکاف در بتن مورد استفاده قرار می دهد .
 - اشعه ایکس، توموگرافی را برای تعیین درصد و توزیع نامعلوم در بتن به شمار می اورد .
 - تحلیل فعال ساز جدیدتر و بیرنگ گاما برای تعیین شناسه های مرکز و عمق کارید بتن
 - فن اندازه گیری پراکنده نوترون در ابیوشی سیمان مورد استفاده است .
 - روش فرا صوتی برای اندازه گیری مستقیم قدرت بار اتصالات پیج خورده بکار می رود این ، یک فن ابتکاری برای اندازه گیری مستقیم استرس های واقعی پیج است.
 - سیستم اندازه گیره ای رباتیک، این قابلیت را پیشنهاد می کند که خصصات فضایی نقاط جدا را در یک پل ، بدون این که ساختاری را لمس بکند ان را اندازه گیری کند.
- تکنولوژی باور نکردنی خارج انجاست که در نظارت کردن و تشخیص دادن مسائل را یاری کند و تحقیق


ادامه می یابد تا وقتی که تکنولوژی های جدید را توسعه دهند که زیر بنای پل ها را حفظ کنند . پلهای بزرگ نیاز بیشتری به یک بازرسی مقرر دارند . هنگامی که پل بزرگ را می گیرند ، به ازمایش های بیشتری نیاز دارند .

چه چیزی ناپیدا است؟ خبرها می گوید : پول نقد کوتاه مدت و یک تعهد بلند مدت توسط دولتها ، برای سرمایه گذاری کردن در بیشتر تکنولوژی های جدید و نوادری تحقیق است .

تصویر:



جمع آوری داده های GPR



نقشه بدتر شدن داده های GPR از حاظ سطح



آزمایش با انعکاس صدا (چپ) و GPR (راست)



خوردگی ناشی از ترک مویی در چند لایه از فولاد می تواند صفحات را خم کند و یا میان بتن و فولاد خوردگی بوجود آورد. عیوب سطحی ممکن است که در بازرسی عادی نامعلوم باشند اما تست غیر خرب فراموشی می تواند از عیوب ناپیدا

فدراسیون اروپایی برای تست غیر خرب (EFNDT)
توصیف:

فدراسیون اروپایی برای ازمایش تست غیر خرب در ماه مه 1998 در کوبنهاگن در هفتمین کنفرانس اروپایی برای تست غیر خرب پایه گذاری شده بود . 27 جامعه ملی NDT موافقت کردند که یک سازمان قوی را روی سطح اروپایی نصب کنند . عضویت کامل در جامعه های NDT ملی در هر کشور باز است .

به عضویت بپیوندید ، دنیای وسیعی باز می شود . شما فرم کاربر را از زیر جموعه های کلیدی پیدا خواهید کرد .
اهداف اصلی EFNDT عبارتند از :

- گروه های کار قوی برای توسعه دادن نتایجی که باقیستی توضیح مسائل NDT را به سازمانهای صنعتی و عمومی بدهند .
- برای تاسیس کردن یک سیستم اروپایی صلاحیت کارکنان مدد نظر است .
- پایه گواهی دادن به کارکنان استانداردهای EFNDT و EN473 ISO9712 و بنیاد قرار داده می شود .
- صلاحیت و گواهی پایه اختیار قرار دادن در ردیف ISO17024 را با EN45013 دو جانبی تاسیس کردند . در نصب کردن یک برنامه گواهی اروپایی علاوه بر EFNDT وجود دارد :
- یک کمک برای دسته بندی قدرت های NDT متفاوت در اروپا
- یک ترفیع کیفیت جمعی در NDT برای بهره برداری تمام اعضاء EFNDT ، کاربران NDT و جوامع پهن تر .
- یک نمایش کارایی برای قوی کردن اعتماد در NDT

- یک راهنمای برای همکاری NDT عمومی در رابطه پایانی با فهمیدن آمریکایی، یک سیستم اروپایی صلاحیت کارکنان که بواسیله EFNDT معنی می‌دهد.

(PCN) گواهی کارکنان در تست غیر خرب توصیف:

طرح PCN جهانی، یک طرح را برای کفايت گواهی کارکنان NDT شناخت. بطوریکه مقالات خواسته شده در استانداردهای اروپایی EN45013 و en473 و استاندارد بین المللی iso9712 قرارداده شده است.

طرح PCN در 98، در پاسخ به در خواست صنعت بریتانیا توسعه داده شده بود که یک برنامه گواهی ملی را برای کفايت کارکنان NDT پیاده سازی بکنند.

با هدف جایگزین کردن طرح های خامه با شعاع زیاد که در ان زمان وجود داشت، که اغلب این طرح ها گران و نا کار امد بودند همان روش NDT نتیجه داد.

SNT-TC-1A ترینات توصیه شده

توصیف:

در سال 1968، جامعه امریکایی برای ازمایش غیر خرب اولین ترینات توصیه شده SNT-TC-1A را منتشر کرد. سند توسعه داده شده بود که رهنمود ها را برای کارفرمایان تهیه کند که برای نصب کردن برنامه های NDT خودشان سه سطح فهرست شده مرحله ای که دارای مراحل یک تا سه صلاحیت بودند را استفاده کنند. نام سند و تعداد کمیته های فنی که سند را توسعه داده بودند واقعیتی برای پایه قرار دادن ASNT در ان زمان بود.

از وقتیکه SNT-TC-1A، ASNT را منتشر کرد خیلی از کارفرمایان به اشتباه فکر کردند که کار کنان انها زیر نظر SNT-TC-1A باید عهد دار وظایف باشند (ASNT) تضمین شده (و در واقع انها طبق SNT-TC-1A تضمین شده اند . تنها کارکنانی که نشستند و امتحانات را پیگیری کردند و بوسیله ASNT کارشان را اداره کردند و گواهی ASNT دریافت کردند ، امکان داشت که کارفرمایان از انها استفاده کنند .

کارکنان بنیاد قرار داده شده ، کار فرمایانی در سطح NDT هستند که دارای مرحله های دو و سه هستند و یا اینکه اغلب انها یکی از مراحل دو یا سه را می توانند مکالمه کنند . اگر در سطح 3 امتحان نشدند ، انها را معمولا در 2 گروه برای تشخیص دادن اینکه ایا گواهی را یاد گرفته اند یا نه فرا می خوانند.

بالاخره این یک ترم توهین امیز نیست . همانگونه که قبل از 1988 منصوب کردن اجازه داده شده بود . هنوز کارکنانی در صنعت وجود دارند که در سطح 3 بدون امتحان منصوب شده اند ، زیرا در رهنمود های انتشارات SNT-TC-1A قبل از 1988 این اجازه داده شده بود . کارفرمایان امروز می توانند سطوح 3 را مکالمه کنند یا اینکه گواهی 3 را دریافت کنند .